

**Titel**

Canon RF5-3340-000 Laser-/ LED-Drucker Roller Drucker-/Scanner-Ersatzteile

Marke

Canon

Produktfamilie

-

Produktserie

-

Produktname

RF5-3340-000

Artikel-Code

RF5-3340-000

EAN/UPC-Code

5054484004684, 5054533004689, 5054629000281, 5705965586204

Kategorie

Drucker-/Scanner-Ersatzteile

Langer Produktname

-

Kurze zusammenfassende Beschreibung

Canon RF5-3340-000, HP, Laser-/ LED-Drucker, - HP/Compaq Color LaserJet 5550, 5500, 5500DN, 5500DTN, 9500, 5500N, 5500HDN - HP/Compaq..., Roller

Lange zusammenfassende Beschreibung

Canon RF5-3340-000. Markenkompatibilität: HP, Gerätekompatibilität: Laser-/ LED-Drucker, Kompatibilität: - HP/Compaq Color LaserJet 5550, 5500, 5500DN, 5500DTN, 9500, 5500N, 5500HDN - HP/Compaq...

Funktionen

Markenkompatibilität: HP

Gerätekompatibilität: Laser-/ LED-Drucker

Kompatibilität: - HP/Compaq Color LaserJet 5550, 5500, 5500DN, 5500DTN, 9500, 5500N, 5500HDN

- HP/Compaq LaserJet 9000/N/DN/HNS, 9050/N/DN, 9040/N/DN, 9040 MFP

Typ: Roller

Verwandte Produkte

-

Herausgeber

IBF

<https://www.ibfshop.de>

ibf@ibfshop.de

Quelle

<http://icecat.biz>

Ausschlussklausel

<http://icecat.biz/de/menu/disclaimer/index.html>